



Воронежская областная организация
Общероссийской общественной
организации
“Всероссийское общество инвалидов”

*Документация для паспорта
доступности
на объект:
Международный институт
компьютерных технологий
в г. Воронеж*

ВОРОНЕЖ – 2021

СОГЛАСОВАНО

Директор ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

О.В. Недорезова
« 27 » сентября 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Международного института компьютерных технологий

А.И. Шиянов
« 27 » сентября 2021 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): **394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б;**
- 1.2. Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий учредителя в сфере высшего образования, профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **5** этажей, **4102 кв.м.;**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **нет;**
- 1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Международный институт компьютерных технологий», Международный институт компьютерных технологий;**
- 1.5. Юридический адрес организации (учреждения): **394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б;**
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **собственность;**
- 1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная) **негосударственная;**
- 1.8. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **федеральная;**
- 1.11. Вышестоящая организация: **-;**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **-.**

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: **образование;**
- 2.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость **703 человек, пропускная способность;**
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Нет
4	поручни	Есть
5	пандусы	Есть
6	подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	Нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Есть
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Есть
14	иные	-

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по во-	Есть

	просам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петлей и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Есть
12	иные	-

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

5.1 Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (Необходимо установить доступные для инвалидов элементы информации); ТР (ремонт асфальтового покрытия, устройство бордюрных съездов; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)	2022-2025 гг.
2	Вход (входы) в здание	ТР (Устройство поручней; устройство пандуса; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН)	2022-2025 гг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить подъемник)	2022-2025 гг.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать библиотеку, гардероб стойкой высотой не более 0,8-0,85 м.)	2022-2025 гг.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП (Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения); ТР (устройство до-	2022-2025 гг.

		тупной душевой кабины)	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)	2022-2025 гг.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)	2022-2025 гг.

5.2 Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Предоставить инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2022-2025 гг.
2	Обеспечить соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2022-2025 гг.
3	Обеспечить допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводники при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	2022-2025 гг.
4	Обеспечить наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2022-2025 гг.

5.3. Период проведения работ с 2022 года по 2025 год, в рамках исполнения Государственной программы Воронежской области «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью всем;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

5.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____;

5.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области

(наименование сайта, портала)

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» сентября 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «27» сентября 2021 г.

3. Решения Комиссии 01 от «27» сентября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Международного института компьютерных технологий

А.И. Шиянов
2021 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **учреждение в сфере образования;**
 - 1.2. Адрес объекта **394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б;**
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **5** этажей, **4102 кв.м.;**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **нет;**
 - 1.4. Год постройки здания **2007 г.,** последнего капитального ремонта **нет данных;**
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021 г.,** капитального **нет данных;**
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Международный институт компьютерных технологий», Международный институт компьютерных технологий;**
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б;**
 - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **собственность;**
 - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **негосударственная;**
 - 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная;**
 - 1.11. Вышестоящая организация: **-;**
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **-.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий учредителя в сфере высшего образования, профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации;**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, дистанционно;**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории;**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость **703 человека,** пропускная способность;
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Электросигнальная», автобусы: 28, 66;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**:

3.2.2 время движения (пешком) **12 мин**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**,

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*) **регулируемый с таймером и нерегулируемый**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная*) **нет**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*) **есть (бордюры, перепады высот)**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: (*да, нет*) **нет**.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
Шиянов Анатолий Иванович, ректор Международного института компьютерных техноло-
гий, тел. 8(473)221-00-69

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

СОГЛАСОВАНО

Директор ГБУ ВО «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

О.В. Недорезова
«27» сентября 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Международного институ-
та компьютерных технологий

А.И. Шиянов

«27» сентября 2021 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01

«27» сентября 2021 г.

городской округ
город Воронеж

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **учреждение в сфере образования;**
- 1.2. Адрес объекта **394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **5** этажей, **4102 кв.м.;**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **нет;**
- 1.4. Год постройки здания **2007 г.,** последнего капитального ремонта **нет данных;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021 г.,** капитального **нет дан- ных;**
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Автономная некоммерческая образовательная органи- зация высшего образования «Международный институт компьютерных техноло- гий», Международный институт компьютерных технологий;**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий учредителя в сфере высшего образования, профессиональной подготов- ки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Электросигнальная», автобусы: 28, 66;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет;**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м;**

3.2.2 время движения (пешком) **12 мин;**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да,**

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) **регули- руемый с таймером и нерегулируемый;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) **нет;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) **есть (бордюры, перепады высот);**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)	I	1/1-1/6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)	II	2/1- 2/12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)	III	3/1- 3/48
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	IV	4/1- 4/24
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)	V	5/1- 5/22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О), ДУ (Г,У) ВНД (С)	VI	6/1- 6/18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	-	7/1-7/9

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (Необходимо установить доступные для инвалидов элементы информации); ТР (ремонт асфальтового покрытия, устройство бордюрных съездов; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	ТР (Устройство поручней; устройство пандуса; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить подъемник)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать библиотеку, гардероб стойкой высотой не более 0,8-0,85 м.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП (Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения); ТР (устройство доступной душевой кабины)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП (Необходимо установить доступные для инвалидов элементы информации); ТР (ремонт асфальтового покрытия, устройство бордюрных съездов; организация мест для личного автотранспорта инвалидов); ТР (Устройство поручней; устройство пандуса; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН); ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить подъемник); Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать библиотеку, гардероб стойкой высотой не более 0,8-0,85 м.); Индивидуальное решение с ТСП (Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения); ТР (устройство доступной душевой кабины); Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации); ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2022 года по 2025 год, в рамках исполнения Государственной программы Воронежской области «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступно полностью всем;**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 24 л.

Пояточные планы, паспорт БТИ _____ на 6 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель рабочей группы:

Заместитель руководителя управления главного архитектора
администрации городского округа
город Воронеж Фуфаев Н.О.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заместитель председателя рабочей группы:

Начальник отдела архитектуры управления главного архитектора
администрации городского округа
город Воронеж Князев Д.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Секретарь рабочей группы:

Главный специалист отдела архитектуры управления главного
архитектора администрации городского округа
город Воронеж Скрыгина И.О.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

И. о. руководителя управления имущественных земельных
отношений администрации городского округа
город Воронеж Галоян К.Л.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Руководитель управления дорожного хозяйства
администрации городского округа
город Воронеж Котов О.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Руководитель управления образования и молодежной политики
администрации городского округа
город Воронеж Кулакова Л.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник отдела по градостроительству, архитектуре
и земельным отношениям управы Коминтерновский района
администрации городского округа
город Воронеж Попкова О.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Полномочный
представитель ВООООО «ВОИ» Попов А.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Полномочный
представитель ВРО ОООН «ВОС» Ладесов А.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Полномочный
представитель ВРО ОООН «ВОГ» Анфиногенова О.М.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Проректор по АиСв Сорока А.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Коммерсант МММ Качанов А.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «27» сентября 2021 г. (протокол № 1)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Международный институт компьютерных технологий, г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1/1-1/2	Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте (п.5.1.1 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Необходимо установить доступные для инвалидов элементы информации	Индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1/3-1/6	Выбоины и неровности на асфальтовом покрытии, нет бордюрных съездов (п. 5.1.5, 5.1.11 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Ремонт асфальтового покрытия, устройство бордюрных съездов	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1/5	Не оборудованы места для инвалидов (п. 5.2.1 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Организация мест для личного автотранспорта инвалидов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.1.1, 5.1.5, 5.1.11, 5.2.1 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Необходимо установить доступные для инвалидов элементы информации; ремонт асфальтового покрытия, устройство бордюрных съездов; организация мест для личного автотранспорта инвалидов	Индивидуальное решение с ТСП, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	1	1/1-1/6	Индивидуальное решение с ТСП (Необходимо установить доступные для инвалидов элементы информации); ТР (ремонт асфальтового покрытия, устройство бордюрных съездов; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (Необходимо установить доступные для инвалидов элементы информации); ТР (ремонт асфальтового покрытия, устройство бордюрных съездов; организация мест для личного автотранспорта инвалидов).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Международный институт компьютерных технологий,

г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2/1-2/3	Нет поручней с одной стороны лестницы (п.6.1.1, 6.1.2, 5.1.12 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Устройство поручней	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	2/4-2/5	Уклон пандуса не соответствует нормам безопасности для инвалидов и МГН (п. 6.1.2 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Устройство пандуса	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	2/6-2/8	Не выявлены	К,О,С,Г,У	Не нуждаются	-
2.4	Дверь (входная)	есть	5	2/9-2/11	Конструкция двери не соответствует требованиям для МГН (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	К,О,С,Г,У	Требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР
2.5	Тамбур	есть	6	2/12	Не выявлены	К,О,С,Г,У	Не нуждаются	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.1.1, 6.1.2, 5.1.12, 6.1.5 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Устройство поручней; устройство пандуса; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	2-6	2/1-2/12	ТР (Устройство поручней; устройство пандуса; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Устройство поручней; устройство пандуса; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Международный институт компьютерных технологий,

г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	3/1-3/14	Перепады высот (п.6.2.5 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Устранение перепадов высот	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	3/15 - 3/24	Отсутствуют поручни вдоль одной сторон лестницы (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020)	О,С,Г,У	Установка поручней	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует лифт/подъемник (п. 6.2.13, 6.2.17 СП 59.13330.2020)	К,О	Необходимо установить подъемник	Индивидуальное решение с ТСП
3.5	Дверь	есть	9	3/25 - 3/48	Конструкция дверей не соответствует требованиям для МГН, имеет высокий порог (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Замена дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7-9	3/1-3/48	Не выявлены	К,О,С,Г,У	Не нуждаются	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.2.5, 6.2.11, 6.2.13, 6.2.17 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Устранение перепадов высот; установка поручней; необходимо установить подъемник; замена дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР, Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	7-9	3/1-3/48	ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить подъемник)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить подъемник).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Международный институт компьютерных технологий,

г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	4/1-4/18	Расстановка приборов и оборудования вне зоны досягаемости инвалидов и МГН (п.8.2.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	9	4/19-4/21	Нет специально оборудованных мест для инвалидов и МГН (п.8.1.10 – 8.1.12, 8.2.4 СП 59.13330.2020)	К, О	Организовать места для инвалидов и МГН	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	10	4/22-4/24	Поверхность стойки низа окна библиотеки, гардероба не соответствуют высоте используемых посетителями на креслах-колясках (п.8.1.7 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Оборудовать библиотеку, гардероб стойкой высотой не более 0,85 м.	Индивидуальное решение с ТСР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 8.2.3, 8.1.7, 8.1.10 – 8.1.12, 8.2.4, СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать стойку информации, библиотеку стойкой высотой не более 0,8-0,85 м.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	8-10	4/1-4/24	Индивидуальное решение с ТСР (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать библиотеку, гардероб стойкой высотой не более 0,8-0,85 м.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать библиотеку, гардероб стойкой высотой не более 0,8-0,85 м.).

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Международный институт компьютерных технологий,

г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	5/1-5/16	Не полностью присутствует специальное оборудование для универсальной кабиной (п.6.3.1, 6.3.3 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Дооборудование уборной с универсальной кабиной	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	14	5/17 - 5/20	Не предусмотрена доступная душевая кабина (п.6.3.4, 6.3.5 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Устройство доступной душевой кабины	ТР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	15	5/21 - 5/22	Нет мест для хранения кресел-колясок, индивидуальных шкафов для хранения костылей и протезов (п.8.2.4, 8.5.14 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.3.1, 6.3.3-6.3.5, 8.2.4, 8.5.14 СП 59.13330.2020	К,О,С, Г,У	Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство доступной душевой кабины; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения	Индивидуальное решение с ТСП, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	13-15	5/1-5/22	Индивидуальное решение с ТСП (Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения); ТР (устройство доступной душевой кабины)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения); ТР (устройство доступной душевой кабины).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Международный институт компьютерных технологий,

г. Воронеж, ул. Солнечная, 29Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	16	6/1-6/18	Не в полном объеме представлены визуальные средства информации (п.6.5.1 -6.5.9 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	6/2, 6/8, 6/14, 6/15, 6/17	Не в полном объеме представлены акустические средства информации (п. п.6.5.1 -6.5.9 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г, У	Установка акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	6/3-6/4, 6/8-, 6/11, 6/13	Не в полном объеме представлены тактильные средства информации (п. п.6.5.1 -6.5.9 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г, У	Установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. п.6.5.1 -6.5.9 СП 59.13330.2020	К,О,С, Г,У	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О), ДУ (Г,У) ВНД (С)	13	6/1-6/18	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации).

фотоанализ территории прилегающей к зданию

фото 1/1



фото 1/2




фото 1/3



фото 1/4



фото 1/5



фото 1/6



фотоанализ входов и выходов объекта

фото 2/1



фото 2/2




фото 2/3




фото 2/4




фото 2/5




фото 2/6



фотоанализ входов и выходов объекта

фото 2/7




фото 2/8




фото 2/9




фото 2/10



фото 2/11



фото 2/12



фотоанализ пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

фото 3/1




фото 3/2




фото 3/3




фото 3/4



фото 3/5




фото 3/6



фотоанализ пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

фото 3/7




фото 3/8




фото 3/9



фото 3/10



фото 3/11



фото 3/12



фотоанализ пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

фото 3/13



фото 3/14



фото 3/15




фото 3/16



фото 3/17



фото 3/18



фотоанализ пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

фото 3/19




фото 3/20



фото 3/21



фото 3/22



фото 3/23



фото 3/24



фотоанализ пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

фото 3/25



фото 3/26



фото 3/27



фото 3/28



фото 3/29



фото 3/30



фотоанализ пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

фото 3/31



фото 3/32



фото 3/33



фото 3/34



фото 3/35




фото 3/36



фотоанализ пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

фото 3/37



фото 3/38



фото 3/39



фото 3/40




фото 3/41



фото 3/42



фотоанализ пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

фото 3/43



фото 3/44



фото 3/45



фото 3/46



фото 3/47



фото 3/48



фотоанализ зон целевого посещения объекта

фото 4/1



фото 4/2



фото 4/3



фото 4/4




фото 4/5



фото 4/6



фотоанализ зон целевого посещения объекта

фото 4/7




фото 4/8




фото 4/9



фото 4/10




фото 4/11



фото 4/12



фотоанализ зон целевого посещения объекта

фото 4/13



фото 4/14



фото 4/15



фото 4/16




фото 4/17




фото 4/18



фотоанализ зон целевого посещения объекта

фото 4/19



фото 4/20



фото 4/21



фото 4/22



фото 4/23





фото 4/24



фотоанализ санитарно-гигиенических помещений

фото 5/1



фото 5/2




фото 5/3




фото 5/4



фото 5/5



фото 5/6



фотоанализ санитарно-гигиенических помещений

фото 5/7



фото 5/8



фото 5/9



фото 5/10



фото 5/11



фото 5/12



фотоанализ санитарно-гигиенических помещений

фото 5/13



фото 5/14




фото 5/15



фото 5/16



фото 5/17



фото 5/18



фотоанализ санитарно-гигиенических помещений

фото 5/19



фото 5/20



фото 5/21



фото 5/22



фотоанализ систем информации и связи (на всех зонах)

фото 6/1



фото 6/2



фото 6/3




фото 6/4



фото 6/5



фото 6/6



фотоанализ систем информации и связи (на всех зонах)

фото 6/7



фото 6/8



фото 6/9




фото 6/10



фото 6/11



фото 6/12



фотоанализ систем информации и связи (на всех зонах)

фото 6/13



фото 6/14




фото 6/15



фото 6/16



фото 6/17



фото 6/18



фотоанализ пути движения к объекту от остановки транспорта

фото 7/1



фото 7/2



фото 7/3




фото 7/4



фото 7/5



фото 7/6



фотоанализ пути движения к объекту от остановки транспорта

фото 7/7



фото 7/8




фото 7/9




Обозначение структурно-функциональных зон на плане.

- Ⅰ** - Территория, прилегающая к зданию (участок)
- Ⅱ** - Вход (входы) в здание
- Ⅲ** - Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
- Ⅳ** - Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
- Ⅴ** - Санитарно-гигиенические помещения
- Ⅵ** - Система информации и связи (на всех зонах)

Обозначение функционально-планировочного элементов.

- ①** - Путь (пути) движения на территории
- ②** - Лестница (наружная)
- ③** - Пандус (наружный)
- ④** - Входная площадка (перед дверью)
- ⑤** - Дверь (входная)
- ⑥** - Тамбур
- ⑦** - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
- ⑧** - Лестница (внутри здания)
- ⑨** - Дверь
- ⑩** - Кабинетная форма обслуживания
- ⑪** - Зальная форма обслуживания
- ⑫** - Прилавочная форма обслуживания
- ⑬** - Туалетная комната
- ⑭** - Душевая/ ванная комната
- ⑮** - Бытовая комната (гардеробная)
- ⑯** - Визуальные средства


План цокольного этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

III - IV - номера структурно-функциональных зон


План цокольного этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

7 - 10 - номера функционально-планировочных элементов


План 1 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ⓘ - Ⓥ - номера структурно-функциональных зон


План 1 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 - 16 - номера функционально-планировочных элементов


План 2 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

III - V - номера структурно-функциональных зон


План 2 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

7 - 15 - номера функционально-планировочных элементов


План 3 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

III - V - номера структурно-функциональных зон


План 3 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

⑦ - ⑬ - номера функционально-планировочных элементов


План 4 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

III - V - номера структурно-функциональных зон


План 4 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

7 - 13 - номера функционально-планировочных элементов


План 5 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

III - IV - номера структурно-функциональных зон

План 5 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

7 - 11 - номера функционально-планировочных элементов